

Preparazione motore al banco, reg. Valvole, smontato pulito e rimontato gruppo termistato, Pulito esternamente motore e rimontato le parti che erano state smontate, Puliti tutti gli altri parti che sono arrivati smontati dentro dei contenitori da montare sul telaio annesso al banco rimontando sulle i parti nuovi, bocce sospensioni nuove, gomme e bocce bracci anteriori nuovi e vecchi e completato per assemblare con il motore. Iniziato la lavorazione nel vano motore, sistemati ed allineati tutti i cablaggi e montato dove cominciato nel vano motore una spina di ingombramento. È stato necessario decipare tutti i parti smontati dai altri ed allinearli per la loro collocazione. Montato sulla carrozzeria il gruppo termostato completo di speciale, bracci e messo in funzione la delimitazione. Smontato gruppo freni e relativi parti al banco compreso il cilindretto pneumatico. Sostituito bracci sterzo nuovo centrato volante ed eseguito la convergenza. Puliti e montati al banco i giunzioni con parti. Cuffie e gruppo motore e revisionato al banco i motori sospensione anteriore con sostituzione cuscinetti, paraoli e messo grasso nuovo dopo eseguito la pulizia completa. Smontato e puliti distribuzione per sostituire paraoli Pulleggia nuovo e messo guarnizione nuova. Nel montare il telaio sulla carrozzeria è stato difficile perché erano da allineare gli attorelli, parte della carrozzeria sotto è stato necessario allineare gli ancoraggi ed abbiamo raddrizzato le parti sotto i paraoli che erano state piegate. Nel mettere dentro il motore nel suo alloggiamento è stato necessario intervenire più volte affinché gli attorelli fossero puliti. Abbiamo montato le ruote con i cerchi in lega forniti dal cliente. Smontato volante e Verbeg. Per ora adesso Verbeg. e claxon non funzionava, quindi smontata cambialuce (cavo spirale), era uscita tutta la spirale e andata fuori posto, raddrizzato e riparato il tutto ed ora è OK. Controllati i manometri interni di segnalazione tutti è che quello della ricaduta alternatore è stato messo smontare alcune parti per averli che c'era un filo staccato